

Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E **M**

Váživost až 1500 kg

Mobilní vážení = úspora času

Průmyslové provedení

Nezávislý na napájení z el. sítě

Robustní konstrukce

Velký ovládací panel

25 mm LCD - displej

100 % tárování

Jednoduchá obsluha

Podsvícený displej

Dobrá čitelnost

Vysoká přesnost



Za příplatek:
Vestavěná tiskárna

Lepší kvalita !!!

Konstruovaný pouze z  overitelných komponentů


Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze!

Kvalitní německá konstrukce
Průmyslové provedení



Průmyslové provedení Technická specifikace: Vážicí sada, typ: KPZ 74

Ručně vedený vozík s manuálním zdvihem, typ: KPZ 74



Rozměry v mm

Typ	Váživost	Dělení	Indikátor:	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 74SJ	1000 kg	500g		NE		74SJ000001000
KPZ 74 M	1000 kg	500g		ANO M		74SE000001000



Standartní Indikátor KPZ 51-7-2, je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (více násobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná: žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.



Indikátor KPZ 51E-8 : 6ti místný, 26 mm vysoký podsvícený LCD displej s ikonami stavu. Velké ovládací klávesy, v menu nastavitelná signalizace požadované hmotnosti, jednoduchý program na počítání kusů. Doporučená provozní teplota -10 ° až +40 °C.

Příslušenství typ KPZ 74

Příslušenství (za příplatek)	Cena Kč	Obj.č.
Indikátory		
Jednoduchý počítací indikátor KPZ 51E-7/1, 14 kláves, program počítání kusů, čís. tára		17143000000
Počítací indikátor KPZ 56-1, počítání kusů, načítání hodnot, numerická klávesnice		171324000
Indikátor KPZ 51E-11, numerická klávesnice, datum a čas, mnoho možností nastavení		17151E110
Indikátor KPZ 58-2 referenční váha na poč. kusů, 2 t/500 g, 1 t/200 g, 0,5 t/100 g		171330000
Tiskárny (vyžadují rozhraní RS232 – za příplatek)		
Termotiskárna FAVORIT – vestavěná termotiskárna		17132300000
Termotiskárna etiket a čárových kódů, typ DR2 pro KPZ 51E-9-1		17133400000
Přizpůsobení vzhledu vážního lístku – programovací práce		204333100
Rozhraní RS232		
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 51E-7		123070000
Sériové rozhraní RS 232 C k KPZ 56E-1		123080000
Sériové rozhraní RS 232 C zur KPZ 56E-1 programovatelné		204300070
3 relé k KPZ 51(E)-8 (pod limitem – v limitu – nad limitem)		120029001
Program - software, KPZ Waagen Soft, (pro indikátor KPZ vč. RS232)		51E003340
WIFI na zákazníkovo interní WLAN/WIFI síťový systém		171705000
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 51E-8		123070000
Sériové rozhraní RS232 C k KPZ 51E-9-1		123071000
Výměnný bateriový modul (2ks)		1200400000
Příslušenství konstrukce		
Nožní brzda		171301000
Galvanicky pozinkované provedení		171312000
NEREZOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		171313000

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

Vážíci indikátor - typ KPZ 51E -7

Standartní příslušenství k vahám

KPZ 7, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74 a KPZ 76-1



Tára 100 %
Automatická korekce nuly
Brutto/Netto
Podsvícený displej

Úředně ověřitelný  

Indikátor: KPZ 51(E) - 7

Velké klávesy pro jednoduchou obsluhu, 6-ti místný LCD displej výška číslic 25 mm s aut. podsvícením, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážícím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz.




Provozní teplota -10°C až 40°C.

Funkce: tára po celém vážícím rozsahu, vícenásobná tára, nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí indikátoru.

Symbole na LCD: nastavení nuly, stabilita, tára, nízký stav baterie.

Volitelné příslušenství:

Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup (formát dle přání zákazníka). Jehličková tiskárna, tiskárna etiket. Set-pointy / Reléový výstup (High-OK-LOW). Výměnný akumulátor.

Klávesa	Popis
ON/OFF	Tlačítko mimo indikátor se používá k zapnutí a vypnutí indikátoru. Po zapnutí a testu displeje se na indikátoru se na displeji zobrazí nula.
	Jestliže se po zapnutí indikátoru a testu neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Když se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru lze zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
NET GROSS	Klávesa se používá k přepínání mezi Brutto/Netto (hmotností s/bez obalu)
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k tisku nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost.



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Vážíci indikátor – typ KPZ 51-7-2



Standartní Indikátor :

je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (více násobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná : žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.

► **STABLE:** Váha se nachází ve stabilním bodě (žádná změna hmotnosti břemene), ► **→0←** : Váha se nachází v nulovém bodě, ► **NET** : Hmotnost je zobrazena bez obalu (při použití funkce táry), ► **M+** : Obsah je v paměti pro tiskárnu, : Nízký stav akumulátoru, **kg** : Zobrazení v kilogramech

Příslušenství požadované hodnoty:

► **HI** : nad požadovanou hodnotu HIGH (2. hodnota), ► **OK:** mezi hodnotami HIGH a LOW (2. a 1.hodnota)
► **LO** : pod hodnotou LOW (1. hodnota)

Klávesa	Popis
OFF	K vypnutí váhy stiskněte klávesu OFF a přidržejte klávesu tak dlouho dokud se na displeji neobjeví OFF, po 2 sekundách se váha automaticky vypne.
NET B/G	Přepínání váhy mezi hmotností brutto/netto. V režimu nastavení klávesa Exit (ESC).
MC MR	MR : Sčítání-suma. Touto klávesou se zobrazí počet vážení. Zobrazí se suma vážení. MC : Touto klávesou se vymaže paměť. Klávesu stisknout a přidržet po dobu 2 sekund dokud se nevypne hodnota a součet. ▲ S funkcí klávesy se zvýší zobrazená hodnota na displeji.
M+ 	M+ : Touto klávesou se zobrazený počet sečte do paměti. PRINT : Touto klávesou se zobrazená data předají k sériovému rozhraní (příslušenství), k PC nebo k tiskárně (příslušenství) ↵ : Klávesa k potvrzení. estätigungstaste. Potvrzení nastavení.
	Tára : Touto klávesou tárujeme položenou zátěž. (100% Tára) ← : V režimu nastavení bude počet posunut doleva.
ON →0←	ON : Touto klávesou se zapíná váha. ZERO : Touto klávesou se hodnota hmotnosti nastaví na 0,0. Žádná zátěž na plošině. ► : V režimu nastavení bude počet posunut doprava.



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavlání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

M o b i l n í K P Z v á h y

 <p>KPZ 71-7 Mnoho příslušenství</p>	 <p>Příslušenství</p>	 <p>KPZ 71-8 </p>
 <p>KPZ 71-7N Mnoho příslušenství V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>	 <p>KPZ 71-7 Mnoho příslušenství v provedení NEREZ možné</p>	 <p>KPZ 72 Mnoho příslušenství v provedení NEREZ možné</p>
 <p>KPZ 73 </p>	 <p>KPZ 73 SDJ v provedení NEREZ možné</p>	 <p>KPZ 73 B v provedení NEREZ možné</p>
 <p>KPZ 74 v provedení NEREZ možné</p>	 <p>KPZ 76 </p>	 <p>KPZ 39 Váha pro hydraulické vysokozdvíže zařízení</p>
<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?</p>	 <p>KPZ 601</p>	 <p>K-PZ WAAGEN www.kpzwaagen.de</p>

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Datový list 2014/00-1 Průmyslové provedení



XX od Kč 3.500,-
KPZ 2-11-3 **M**



XX od Kč 3.200,-
KPZ 2-03-10 **M**



XX od Kč 3.800,-
KPZ 2-03-10 **M** IP 65



XX od Kč 5.900,-
KPZ 2-03 **M**



XX od Kč 5.500,-
KPZ 2-04 **M**
Počítací váha



XX od Kč 5.500,-
KPZ 2E-06S **M** **Ex**



KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítacích vah



KPZ 1 **M** **Ex**
Paletová váha



KPZ 1 B **M**



KPZ 2 B **M**



KPZ 2 **M** **Ex**
Plošinová váha



KPZ 2D **M** **Ex**
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje
na balení palet



Příslušenství KPZ 71-7



KPZ 71-* **M** **Ex**
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74
Paletový vozík
s váhou



KPZ 76 **M**
Váha na
vysokozdvíže vozíky



KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvíže zařízení



Jeřábové váhy **M**



Váha na
Zvířata **M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky