



Bez kabelový přenos dat z vážících vidlic k indikátoru v kabině řidiče

Váha na vysokozdvižné vozíky

Typ: KPZ 76F a Typ: KPZ 76FE **M**



Standartní Indikátor

je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná

a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (více násobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná: žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.



Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze!



Váha na vysokozdvíhací vozíky typ: KPZ 76F, **necejchuschopné**

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 76-F 25 FEM 2 A	2.500kg	1 kg	Ne		76F0000002500
KPZ 76-F 30 FEM 3 A	3.500kg	2 kg	Ne		76F0000003500
KPZ 76-F 50 FEM 3 A	5.000kg	5 kg	Ne		76F0000005000
jiné kapacity jsou možné, cena na poptání					

Váha na vysokozdvíhací vozíky typ: KPZ 76FE, **cejchuschopné**

Typ	Váživost	Dělení	Možnost úř. ověření	Cena Kč	Obj. č.
KPZ 76-F 25 FEM 2 A	2000/2.500kg	2/5 kg	Ano M		76F000000250E
KPZ 76-F 30 FEM 3 A	2000/3.000kg	2/5 kg	Ano M		76F000000350E
KPZ 76-F 50 FEM 3 A	5.000kg	5 kg	Ano M		76F000000500E
jiné kapacity jsou možné, cena na poptání					

Vážicí vidlice pro vysokozdvíhací vozíky, typu KPZ 76F a KPZ 76FE **M**

velmi robustní a přesný vážicí systém pro vysokozdvíhací vozíky. K jednoduchému zavěšení do nosných vidlic. Jednoduché vážení každé zátěže přímo a v každé pozici vidlic. Vážicí proces je možný i během jízdy, např. při nakládání nákladního automobilu, při plnění BIG-BAG, v průběhu produkce nebo všech jiných průmyslových procesech. Rychlé, přesné bez ztráty času. Přesnost 0,1 % vážené zátěže. Jednoduchá instalace indikátoru v kabině řidiče. **Bez kabelový přenos dat od vidlic do kabiny řidiče k indikátoru.**

Příslušenství: za příplatek, akumulátorové provedení (umožňuje jednoduchou výměnu mezi různými vysokozdvíhacími vozíky), RS sériové rozhraní, přenos dat, tiskárna.

Konstrukce: robustní, práškově lakovaná ocelová konstrukce bude dodána kompletně funkční s indikátorem.

Vážicí systém: vysoce kvalitní, cejchuschopné DMS snímače IP 67/OIML schválení.

Napájení vidlic: Akku včetně nabíječky

Napájení indikátoru: v kabině řidiče přes napájení v kabině 12VDC, provedení s akumulátorem za příplatek možný.

Pracovní teplota: -10°C až 40°C

Schválení: CE- konformní, pro necejchuschopné použití.

Bez kabelový přenos dat z vážících vidlic k indikátoru v kabině řidiče.



Standartní Indikátor KPZ 5119, je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoký, dobře čitelný LCD číslice.

Funkce: nastavení nuly, 100% tára (vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot, referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná: žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.



Vyhodnocovací jednotka Typ: KPZ 51E – 7
6-místný, 25 mm vysoký LCD displej se symboly stavu,
velká ovládací tlačítka,
bezpečně chráněna, zabudována v odolném ocelovém krytu



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímku jsou akumulátory a nabíječky



Standartní Indikátor :
 je bezpečně chráněný, zabudovaný v odolném ocelovém krytu, lehce ovladatelná, prachu odolná a vodotěsná klávesnice, velká ovládací tlačítka. 6 – místný, 30 mm vysoké, dobře čitelné LCD číslice.
Funkce: nastavení nuly, 100% tára(vícenásobná tára možná), ukazatel záporných hodnot , referenční počítání kusů, sčítání počtu vážení. Přes Menu nastavitelná : žádaná kontrola hmotnosti, zobrazení stavu baterie, automatické vypínání, měření nejvyšší hodnoty nebo hodnota hmotnosti- funkce HOLD. Vlastní testovací funkce.

- ▶ **STABLE:** Váha se nachází ve stabilním bodě (žádná změna hmotnosti břemene), ▶ **→0←** : Váha se nachází v nulovém bodě, ▶ **NET** : Hmotnost je zobrazena bez obalu (při použití funkce táry), ▶ **M+**: Obsah je v paměti pro tiskárnu, : Nízký stav akumulátoru, **kg** : Zobrazení v kilogramech

Příslušenství požadované hodnoty:

- ▶ **HI** : nad požadovanou hodnotu HIGH (2. hodnota), ▶ **OK:** mezi hodnotami HIGH a LOW (2. a 1.hodnota)
- ▶ **LO** : pod hodnotou LOW (1. hodnota)

Klávesa	Popis
OFF	K vypnutí váhy stisknět klávesu OFF a přidrže klávesu tak dlouho dokud se na displeji neobjeví OFF, po 2 sekundách se váha automaticky vypne.
NET B/G	Přepínání váhy mezi hmotností brutto/netto. V režimu nastavení klávesa Exit (ESC).
MC MR	MR : Sčítání-suma. Touto klávesou se zobrazí počet vážení. Zobrazí se suma vážení. MC : Touto klávesou se vymaže paměť.Klávesu stisknout a přidržet po dobu 2 sekund dokud se nevypne hodnota a součet. ▲ S funkcí klávesy se zvýší zobrazená hodnota na displeji.
M+ 	M+ : Touto klávesou se zobrazený počet seče do paměti. PRINT : Touto klávesou se zobrazená data předají k sériovému rozhraní (příslušenství), k PC nebo k tiskárně (příslušenství) ↵ : Klávesa k potvrzení.estätigungstaste. Potvrzení nastavení.
	Tára : Touto klávesou tárujeme položenou zátěž. (100% Tára) ◀ : V režimu nastavení bude počet posunut doleva.
ON →0←	ON : Touto klávesou se zapíná váha. ZERO : Touto klávesou se hodnota hmotnosti nastaví na 0,0. Žádná zátěž na plošině. ▶ : V režimu nastavení bude počet posunut doprava.



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz


Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky

Vážíci indikátor - typ KPZ 51E -7

Standartní příslušenství k vahám

KPZ 7, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74 a KPZ 76-1



Tára 100 %
Automatická korekce nuly
Brutto/Netto
Podsvícený displej

Úředně ověřitelný  

Indikátor: KPZ 51(E) - 7

Velké klávesy pro jednoduchou obsluhu, 6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm s aut. podsvícením, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážícím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz.




Provozní teplota -10°C až 40°C.

Funkce: tára po celém vážícím rozsahu, vícenásobná tára, nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí indikátoru.

Symbole na LCD: nastavení nuly, stabilita, tára, nízký stav baterie.

Volitelné příslušenství:

Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup (formát dle přání zákazníka). Jehličková tiskárna, tiskárna etiket. Set-pointy / Reléový výstup (High-OK-LOW). Výměnný akumulátor.

Klávesa	Popis
ON/OFF	Tlačítko mimo indikátor se používá k zapnutí a vypnutí indikátoru. Po zapnutí a testu displeje se na indikátoru se na displeji zobrazí nula.
	Jestliže se po zapnutí indikátoru a testu neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Když se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru lze zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
NET GROSS	Klávesa se používá k přepínání mezi Brutto/Netto (hmotností s/bez obalu)
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k tisku nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost.



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz


Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky

M o b i l n í K P Z v á h y

 <p>KPZ 71-7 M Ex Mnoho příslušenství</p>	 <p>Příslušenství KPZ 71-7</p>	 <p>KPZ 71-8</p>
 <p>KPZ 71-7N M Ex Mnoho příslušenství V provedení NEREZ DIN 1.4301</p>	 <p>KPZ 71-7 M Ex Mnoho příslušenství v provedení NEREZ možné</p>	 <p>KPZ 72 M Ex Mnoho příslušenství v provedení NEREZ možné</p>
 <p>KPZ 73 M</p>	 <p>KPZ 73 SDJ v provedení NEREZ možné</p>	 <p>KPZ 73 B v provedení NEREZ možné</p>
 <p>KPZ 74 M v provedení NEREZ možné</p>	 <p>KPZ 76</p>	 <p>KPZ 39 Váha pro hydraulické vysokozdvíhací zařízení</p>
<p>Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?</p>	 <p>KPZ 601</p>	<p>25 Jahre K-PZ WAAGEN www.kpzwaagen.de</p>

Datový list 2014/00-1 Průmyslové provedení



XX od
Kč 3.500,-

KPZ 2-11-3 **M**



XX od
Kč 3.200,-

KPZ 2-03-10 **M**



XX od
Kč 3.800,-

KPZ 2-03-10 **M** IP 65



XX od
Kč 5.900,-

KPZ 2-03 **M**



XX od
Kč 5.500,-

KPZ 2-04 **M**
Počítací váha



KPZ 2E-06S **M** **Ex**



XX od Kč 5.500,-

KPZ 2114



KPZ 2082 Systém počítačích vah



KPZ 1 **M** **Ex**
Paletová váha



KPZ 1 B **M**



KPZ 2 B **M**



KPZ 2 **M** **Ex**
Plošinová váha



KPZ 2D **M** **Ex**
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje
na balení palet



Příslušenství KPZ 71-7



KPZ 71-* **M** **Ex**
Paletový vozík s váhou



KPZ 72 **M** **Ex**
Vážicí sada



KPZ 73B



KPZ 73SDJ



KPZ 73 **M**



KPZ 74 **M**
Paletový vozík
s váhou



KPZ 76 **M**
Váha na
vysokozdvížeňé vozíky



KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvížeňé zařízení



Jeřábové váhy **M**



Váha na
Zvířata **M**



Zvláštní váhy



KPZ PC Software

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !
Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?**



KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • www.kpzvahy-eshop.cz • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz • www.kpzvahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání / Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou. Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky