


# Vážíci indikátor - typ KPZ 51E -7

Standartní příslušenství k vahám

KPZ 7, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74 a KPZ 76-1



www.kpzwaagen.de



Tára 100 %  
Automatická korekce nuly  
Brutto/Netto  
Podsvícený displej

Úředně ověřitelný 

## Indikátor: KPZ 51(E) - 7

Velké klávesy pro jednoduchou obsluhu, 6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm s aut. podsvícením, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážícím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz.




Provozní teplota -10°C až 40°C.

**Funkce:** tára po celém vážícím rozsahu, vícenásobná tára, nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí indikátoru.

**Symbole na LCD:** nastavení nuly, stabilita, tára, nízký stav baterie.

### Volitelné příslušenství:

Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup ( formát dle přání zákazníka). Jehličková tiskárna, tiskárna etiket. Set-pointy / Reléový výstup (High-OK-LOW). Výměnný akumulátor.

Klávesa	Popis
ON/OFF	Tlačítko mimo indikátor se používá k zapnutí a vypnutí indikátoru. Po zapnutí a testu displeje se na indikátoru se na displeji zobrazí nula.
	Jestliže se po zapnutí indikátoru a testu neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Když se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru lze zadat až do výše maximální zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně. Vymazání táry: Jestliže je zátěž z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
NET GROSS	Klávesa se používá k přepínání mezi Brutto/Netto (hmotností s/bez obalu)
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k tisku nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost.

## KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

### Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání

Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky.

# KPZ Vážicí indikátory

 <p>KPZ 51E-8 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-8-1 Klasse III</p>	 <p>KPZ 56E-1 Klasse III</p>
 <p>KPZ 51E-9-1 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-9-2 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-11 do13 Klasse III Ex</p>
 <p>KPZ 51E-35</p>		 <p>KPZ 51-19</p>

**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!**

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání  
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.



**KPZ 2-11-3**  
Balíková váha



**KPZ 2-03-10 IP 65**  
Vodotěsná váha



**KPZ 2-03**  
Přesná váha



**KPZ 2-04**  
Počítací váha



**KPZ 2E-06S**  
**KPZ 2E06N IP 69K**



**KPZ 2082** Systém počítačích vah




**KPZ 1**  
Paletová váha



**KPZ 1 B**



**KPZ 2B**



**KPZ 2**  
Plošinová váha



**KPZ 2D**  
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje na balení palet



Příslušenství **KPZ 71-7**  
Mnoho příslušenství



**KPZ 71-7**  
Paletový vozík s váhou



**KPZ 72**  
Vážicí sada



**KPZ 73SDJ**



**KPZ 73**



**KPZ 73B**



**KPZ 74**  
Paletový vozík s váhou



**KPZ 76**  
Váha na vysokozdvizném vozíku



Jeřabové váhy



**KPZ 39** Váha pro hydraulické vysokozdvizné zařízení

**Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !**

**Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?**

**KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice**

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz) • <http://www.kpz-vahy.cz>

**Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!**