

Vážíci indikátor - typ KPZ 56E-1

Rozšíření pro váhy KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2-06*



www.kpzaaagen.de



Úředně ověřitelný

Dělení je možné přizpůsobit Vaší poptávce.
Ideální hmotnost nejmenšího kusu je 1/5 dílku váhy.

Popis klávesnice

0 až 9	Klávesy se používají k zadávání hodnot jednotkové hmotnosti, množství nebo táry.
CE	Pomocí této klávesy lze vymazat veškeré hodnoty zadané numerickou klávesnicí.
→0←	Klávesa je používána k nastavení nuly. Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň podsvícení displeje.
→T←	Klávesa na automatické zadání táry.
•••	Klávesa se používá k potvrzení zadaného množství.
□	Klávesa se používá k potvrzení jednotkové hmotnosti.
□	Touto klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako maximální hodnota, počet kusu nebo hmotnost. Pokud by měla být hodnota příliš vysoká, objeví se, vydá se varovný signál.
→□←	Klávesa se používá k uložení jednotkové hmotnosti kusu.
M	Klávesa přičítání hodnot do paměti.
MC	Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté smažou nasčítané hodnoty v paměti.
HR/ .	HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážíci hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d

Popis indikátoru: Robustní pouzdro z ABS plastu, rozlišení na displeji 1/30.000, vnitřní dělení 1/600.000, automatický postup při kalibraci. Automatické a manuální nastavení nuly, tára po celém vážícím rozsahu, program na počítání kusů. Jednotkovou hmotnost a hodnotu táry lze zadat automaticky při zvážení nebo pomocí numer. klávesnice. Indikátor má paměť na posledních 10 jednotkových hmotnostech.

Zobrazení množství či hmotností mohou být načítány do paměti.

Součty množství či hmotností mohou být načítány do paměti.

Indikace symbolů na displeji: kontrola nabíjení, LO-BAT (nízký stav akumulátoru), nuly, táry, stability, paměti, nejmenšího možného vzorku, nejmenší jednotkové hmotnosti.

Volitelné příslušenství:

Sériový interface RS 232. Pomocí tohoto výstupu mohou být data, jako např. datum, čas, 2x15 místný kód pro název zboží, identifikační číslo obsluhy atp. přenášena nebo tištěna.

K tomuto výstupu může být připojena jehličková tiskárna, nebo tiskárna etiket s čárovým kódem.

Změna technických údajů je vyhrazena.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání

Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Výjimkou jsou akumulátory a nabíječky.

KPZ Vážicí indikátory

 <p>KPZ 51E-8 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-8-1 Klasse III</p>	 <p>KPZ 56E-1 Klasse III</p>
 <p>KPZ 51E-9-1 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-9-2 Klasse III</p>	 <p>KPZ 51E-11 do13 Klasse III Ex</p>
 <p>KPZ 51E-35</p>		 <p>KPZ 51-19</p>

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!

Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.

Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.



KPZ 2-11-3
Balíková váha



KPZ 2-03-10 IP 65
Vodotěsná váha



KPZ 2-03
Přesná váha



KPZ 2-04
Počítací váha



KPZ 2E-06S
KPZ 2E06N IP 69K



KPZ 2082 Systém počítačích vah



KPZ 1
Paletová váha



KPZ 1 B



KPZ 2B



KPZ 2
Plošinová váha



KPZ 2D
Nájezdová (průjezdová) váha



Vážicí systém pro stroje na balení palet



Příslušenství **KPZ 71-7**
Mnoho příslušenství



KPZ 71-7
Paletový vozík s váhou



KPZ 72
Vážicí sada



KPZ 73SDJ



KPZ 73



KPZ 73B



KPZ 74
Paletový vozík s váhou



KPZ 76
Váha na vysokozdvizném vozíku



Jeřabové váhy



KPZ 39 Váha pro hydraulické vysokozdvizné zařízení

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice

tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100

Email: kpz@kpz-vahy.cz • <http://www.kpz-vahy.cz>

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!